

西安市生态环境局航天分局双随机抽查结果信息（2022年第二季度）

行政相对人名称	行政相对人代码_1(统一社会信用代码)	法定代表人(负责人)姓名	法定代表人(负责人)身份证件号码	检查机关	检查类型	检查完成日期	检查结果	检查事项名称	检查内容	监督举报电话	地方编码	备注
西安大彩表面处理有限责任公司	91610138MA6WHTUA1X	李波		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-4-8	未发现问题		现场检查时企业正在升级改造。	029-85688784	710100	
西安神光微电子科技有限公司	91610138552314446G	冯正正		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-4-19	未发现问题		现场检查时，该处为办公场所，不涉及生产	029-85688784	710100	
西安融盛铁路成套设备有限责任公司	91610103311098105F	朱依铭		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-4-26	未发现问题		场检测情时，企业正常生产经营。生产车间共有工业炉窑有23台，其中1台使用甲醇，其余均使用电加热。按照环评要求部分炉窑作业时配有污处设施，污处设施运行正常，查看监测报告，报告显示各项污染物达标排放。查看塑压车间及喷漆工艺，污处设施运行正常，查看监测报告，各项污染物达标排放。企业建有危废贮存间一座，专人管理，危废间已设置相关标识，有危废出入台帐，危废处置委托第三方处置。	029-85688784	710100	
西安中宝汽车销售服务有限公司	91610138587442114N	李春雷		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-4-26	未发现问题		检查时企业建有危废贮存间一座，危废间已张贴相关标签，已建立危废防治责任人公示信息、危废管理制度，危废贮存按要求分类管理，废机油存放配备有防渗托盘；部分危废包装物未张贴危废标签。查看烤漆房、打磨间、调漆间等作业场所。工作场所已做密闭处理，现场检查时污处设施运行正常，有运行与维护台帐；打磨间污处设施废气监测口未封闭处理。企业已制定2022年自行监测方案，并按照方案要求开展监测，监测报告显示各项达标排放；无法提供原始记录。企业已取得排污许可证，	029-85688784	710100	
西安航天基地九鼎石油装备制造工程有限公司	91610138081002496Y	黄伟民		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-5-19	未发现问题		现场检查时，该处为企业办公场所，不涉及生产，企业建有小型污水处理设施，检查时正常运行	029-85688784	710100	
西安奇良海德印刷有限公司	91610138729945543N	孙彤		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-13	未发现问题		现场检查时企业正常生产经营。车间已密闭处理，印刷作业产生废气统一收集，废气收集装置正常开启使用，车间内油墨等容器均加盖封闭。本年度未发现用电异常情况。企业产生危废入库由专人管理，已建立危废管理制度和危废防治责任人公示制度，并上墙；6、查看废气处理设施。检查发现废气处理设施进、出口检测采样口已封闭，采样口未张贴相关标识；排放筒高度已达15米。企业已建立污处设施运维制度，有废气处理运维台帐和活性炭更换记录、有油漆等耗材购置使用台帐本年度已开展自行监测，有监测报告，报告现实各项达标排放。	029-85688784	710100	

西安航天通航产业园开发有限公司	91610138MA6TXLOE6L	李彦林		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-17	未发现问题
陕西航天众和汽车销售服务有限公司	91610000567102921R	田栋		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-17	通过登记的住所(经营场所)无法联系
西安北方捷瑞光电科技有限公司	91610131757831201Q	鲁政		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-20	通过登记的住所(经营场所)无法联系
西安华茂仪表科技有限公司	91610138MA6W4KWR8H	刘武		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-20	未发现问题
西安泰戈分析仪器有限公司	916101387101255000	张永忠		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-21	未发现问题
陕西索飞电子科技有限公司	91610138MA6U009P7M	于万宝		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-21	未发现问题
陕西巴瑞尔热能技术设备有限公司	91610138311009918F	陈昆		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-21	未发现问题

二季度
双随机
检查

现场检查时，企业正常运营，主要从事产业园租赁服务，已办理环评报告及锅炉环评报告表；现场为企业办公室场所，比设计生产，原有涉及危废企业已撤离，危废间已拆除；建有餐厅1座，交第三方运营，要求做好隔油池、油烟净化器的维护。	029-85688784	710100	
现场检查时企业已注销	029-85688784	710100	
现场检查时，企业已撤离	029-85688784	710100	
检查时企业正常生产经营。已办理《建设项目环境影响评价》西航天环批复(2019)21号，已开展自行监测，监测报告显示各项达标排放。查看污处设施情况。企业产生废气经过统一收集后经废气处理设施处理后排入大气。废气收集设施正常开启使用，废气处理采用过滤棉处理，检查发现废气监测口未张贴标识。现场无法提供废气处理设施的运维台帐加强废气处理设施的运行与维护，完善污处设施相关制度，废气处理设施张贴采用口标识。建立环境隐患排查制度，及时、主动开展环境安全隐患排查，保证辖区环境安全。	029-85688784	710100	
现场检查时，该处为企业办公场所，并已转为物业服务	029-85688784	710100	
现场检查时企业生产线正在运行，企业产生焊接废气统一收集后经过滤棉活性炭处理后排入大气。业无法提供废气处理设施运维台帐，不能提供自行监测报告。企业现场不能提供排污许可相关资料。已要求建立完善废气处理设施管理相关制度和运维台帐，做好自行监测工作，确保达标排放。尽快完成排污许可登记工作。	029-85688784	710100	
现场检查企业正常运行，企业已编制《建设项目环境影响报告表》生产车间。生产作业产生废气统一收集后经废气处理设施处理后排入大气，车间废气收集配套有统一收集设施，检查时正常开启。企业餐厅正常使用，有隔油池、油烟净化器等相关配套设施，检查发现油烟机清洗不及时，油渍污染严重。查看监测报告及相关台帐。现场无法提供自行监测报告及环保设施运维相关台帐。企业未建设危险废物贮存间，与环评批复不符。要求做好自行监测工作，建立完善环保管理相关制度和环保设施运维台帐，加强环保设施的运行与维护。	029-85688784	710100	

西安易达机械制造厂	91610138693802216J	毛学军		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-27	未发现问题	现场检查时企业正常生产。查看该企业环保手续，该企业提供建设项目环境影响登记表。于2018年已办理环境影响登记。该企业主要污染物为废水、生活污水、固废、噪声。企业主要涉及部件加工及装配组装。企业生活污水直接排入利科产业园废水管网，加工作业中产生的去除物由铁销回收厂回收再利用，现场选用静音空气压缩机减少噪声影响	029-85688784	710100	
西安同鑫铁路器材制造有限责任公司	91610103775941658T	宗林海		西安市生态环境局航天分局	不定向	2022-6-30	未发现问题	6月28日检查时企业已下班，6月30日再次检查时企业正常生产，已办理环境影响报告表，暂未进行环保竣工验收，主要从事机械加工，涉及废气及固废、危废。现场焊接烟尘净化器处理排放，烟尘净化器运行正常。	029-85688784	710100	