

西安市生态环境局高陵分局双随机抽查结果信息（2023年第3季度）

行政相对人名称	行政相对人代码_1(统一社会信用代码)	法定代表人(负责人)姓名	法定代表人(负责人)身份证号码	检查机关	检查类型	检查完成日期	检查结果	检查事项名称	检查内容	监督举报电话	地方编码	备注
西安恒生堂制药有限公司	916101022206373000	陈仁德		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-21	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，配套的污处治理设施正常运行。已办理排污许可证，已制定2023年监测方案，公司手工监测频次及分析方法与方案一致，该公司排污口设置规范符合监测要求。由第三方出具的噪音、废水、废气监测报告均符合相关排放标准	029-86912750	710200	
西安汇邦建材科技有限公司	91611105556995971G	郭仙玲		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，属于间歇性生产。	029-86912750	710200	
西安众为科技发展有限公司高陵分公司	91610117MA6W1FGQ8T	王忠发		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要加工小零件，为机加工工序，公司危废主要为废机油及含油废弃物，已签订危废处置合同并在有效期内；一般工业固废为废铁削，已建立一般工业固废暂存场所，标识标志清楚，防范措施到位，台帐资料完整，由第三方出具的有组织废气、无组织废气及噪声监测报告显示均符合排放标准。	029-86912750	710200	

西安天使食品 有限责任公司	91610117726295514B	曾庆伟		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-14	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，污处设施正常运行。公司建有污水处理站1座，处于运行状态，一台1.8蒸吨天然气锅炉已进行低氮改造；公司土豆油炸区域产生油烟经过油烟净化器处理后统一排放，后处理撒调料区域已安装布袋净化器，厂内未发现异常气味。由第三方出具的废气、噪音、废水监测报告显示均符合排放标准。	029-86912750	710200	
陕西洁美佳纸 制品有限公司	91610000583500057K	王卫东		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-26	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，废气主要为非甲烷总烃以及食堂油烟，废水为生活污水及油墨辊清洗废水。现场检查各项污处设施正常运行；危废为废油桶、废油墨及废活性炭，签订危废处置合同，建有危废暂存间，标识标签已上墙，台帐资料完整；排污许可证在有效期内。	029-86912750	710200	
陕西赛德环境 技术发展有限 公司	916101177326881032	文龙		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-7-18	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品为表面活性剂。该公司三条生产线中高分子表面活性剂生产线处于生产，硫酸酯，磷酸酯表面活性剂生产线未生产。公司建设有废水治理设施，污水处理站自动运行，处于曝气状态，总排口无排水，废水在线监测房已建成等待设备安装。查看该公司委托第三方出具的废水、噪音、无组织废气、土壤监测报告显示均符合相关要求；公司危废为五氧化磷包装袋，氨基磷酸包装袋，片碱包装袋，废活性炭等，建有危废暂存间符合三防措施，已签订处置合同。	029-86912750	710200	
陕西蓝雪包装 有限责任公司	91610117661181507A	张超飞		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-7-27	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司设施设备已全部搬离，现场无生产迹象。该公司6月份进行改造装修更改为西安华中科技技师学院，预计9月份开学招生。	029-86912750	710200	

西安卫达实业发展有限公司	916101037428444000	张颖旭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-21	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查该公司两条医疗废物焚烧生产线，1号线正常运行，2号线停炉检修，现日处理医疗垃圾约60吨，现场检查废气治理设施运行正常，在线监控设施按要求建设已通过验收正常运行；危废主要为飞灰和除尘器更换的布袋，已设置危险固体废物贮存间，已做了防渗、防漏处理，设置危险标识和环境保护图形标志责任人标识，危废处置合同在有效期内；建设污水处理站一座，设计处理规模20吨，现场正在运行；废渣存于渣场，地面已硬化，建有顶棚，三面已经密封，企业废渣通过垃圾填埋场处置，现场现存废渣约150吨左右；4条微波消毒处置生产线均正常运行；该公司安装用电监控10个点位并运行正常。由第三方对该公司废水、废气、噪音、焚烧炉残渣、焚烧飞灰进行检测，相关结果均符合排放标准。	029-86912750	710200	
陕西西亚电线电缆有限公司泾河分公司	91610117766965228T	晁源源		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，废气主要为挤绝缘和挤护套工序中产生的有机废气，现场检查污处设施正常运行；危废主要为废机油、废活性炭等，签订了危废处置合同，建有危废暂存间，三防到位，标识齐全；由第三方出具的废气、噪音监测报告均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西华晟智能控制有限公司	916111056847807000	毛小娟		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要经营高低压配电柜的生产，原料为电器、电线、柜体；公司废水为生活污水，经园区沉淀池处理后排放至融豪工业园化粪池。	029-86912750	710200	
西安振龙调味副食有限公司	91610117X23923588K	吴东荃		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产。	029-86912750	710200	
陕西中烨药业有限公司	91610117MA6UPJDW8B	李凯玉		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-23	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司长期未生产，现场生产机器设备未运行。	029-86912750	710200	

陕西恒悦材料科技有限公司	916101173110738000	蔡天晓		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司工人对产品进行包装，其它工序未生产，由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示符合相关排放标准；公司危废主要为废过滤棉、废活性炭、有机溶剂包装材料、废吸收剂，已签订危废处置合同，建有危废暂存间，标识标签已上墙，管理制度及责任制度已上墙，出入库台帐记录完整。	029-86912750	710200	
西安安特高压电器有限公司	91610117623908883L	窦建中		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，污处设施正常运行，查看由第三方出具的废水、废气监测报告数据显示各项污染物均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安方元能源工程有限责任公司	91610117724920232H	杨平		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-3	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查该公司主要产品为油气井射孔器材，公司枪厂车间已搬离。已办理辐射安全许可证并在有效期内，公司使用II类、IV类放射源；辐射安全年度评估报告、个人剂量监测报告、辐射突发应急预案已备案。	029-86912750	710200	
西安长庆天和石油机械有限公司	91610117750206147K	安卫东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产作业，配套的治理设施正常运行，公司生产用漆为水性丙烯酸防锈漆，现场检查时已完部替代，危险废物处置合同和排污许可证均在有效期内。	029-86912750	710200	
西安聚融电容器有限公司	91610117MA6UPFHU65	戴永然		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-3	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，废气为浸渍工序产生的有机废气，废气处理设施正在运行；危废为含油白纸、废油桶、废活性炭、废过滤棉，建有危废暂存间，标识齐全，已建立一般工业固废暂存场所，标识台帐完整。	029-86912750	710200	
陕西东联印刷有限公司	916101173111329163	周亮亮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-7-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已搬离。	029-86912750	710200	

陕西艺盛广告有限公司	91610117311009125C	陈永岗		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-7-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，废气治理设施正常运行，危废主要为废油墨桶、废活性炭、UV灯管等，危废收集合同在有效期内，已建立一般工业固废暂存场所，台帐标识完整。由第三方出具的环境监测报告，监测结果均符合相关排放要求。	029-86912750	710200	
西安博迪塑业有限公司	91610117MA6TXM8K9A	黄云海		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-7-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要生产酱油等各类已烯包装桶，废气主要为聚乙烯在加热熔挤出型塑阶段及成品在电阻丝切割时产生的非甲烷总烃由活性炭吸附装处置处理后由15米高排气筒排放。现场检查污处设施正常运行，危废暂存间已落实“三防制度”，危废处置合同在有效期内，已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西蓝晟新材料研发有限公司	91610000583517510G	刘小花		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-7-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要生产粉末涂料，一楼生产线正在生产，废气治理设施正常运行，车间东侧转印车间未生产；危废为废油桶、废活性炭，已签订危废处置合同，该公司已建立一般工业固废暂存场所，标识已张贴台帐已建立，由第三方出具的有组织废气监测报告数据显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安瑰宝酒业有限公司	916101123110710000	郭斌		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-8-4	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产。该公司属于排污许可简化管理，行业为黄酒制造，现场检查该公司按照环评及排污许可证要求在生产时制定自行监测方案并按期自行监测，由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告数据显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西兴邦药业有限公司	916101177262630000	肖军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-9-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司处于长期停产状态。	029-86912750	710200	

陕西方新道路器材有限公司	916101173223229000	马留旺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-9-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司处于生产状态，焊接烟尘净化器正常使用，公司喷塑环节及相关设备已搬离。	029-86912750	710200	
雨中情防水技术集团有限责任公司	916101177228613987	耿进玉		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品为防水卷材，现场检查该公司卷材生产线已拆除，JS聚氨酯生产线已拆除，厂区内现场及车间无异味。	029-86912750	710200	
西安创鑫时代广告科技有限公司二分公司	91610117MA6X4B296J	刘海兵		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要产品为广告画面制作加工，现场检查该公司正常生产，各项污处设施正常运行，主要产生危废为墨水沾染物及活性炭，建有危废暂存间已落实“三防”措施并签订危废处置合同，由第三方出具的废水、废气监测报告数据显示各项污染物均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安新兴电机制造有限责任公司	91610117MA6U32859U	邵善钦		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要加工汽车配件；涉气为喷塑生产线粉尘，涉水为生产废水和生活污水的混合废水，危废为磷化渣、污泥、废油等，建有危废暂存间，“三防”措施到位，标志标识清楚，已签订危废处置合同，现场检查该公司正在拆除设备，未生产。	029-86912750	710200	
西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂	91610117750213910A	韦卫军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，配套的废气、废水治理设施正常运行，建有危废暂存场所，签订危废处置合同，“三防”措施到位，标志标识清楚，台帐完整。该公司与第三方签订土壤及地下水自行监测合同，2023年土壤自行监测方案已编制，正在审批过程。	029-86912750	710200	

西安胜唐鼓风机有限公司	91610117766953921N	周光林		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司废水为生活污水，通过化粪池处理后进入城市管网；废气为喷砂和喷漆过程中产生的废气及焊接烟尘，配套的废气治理设施运行正常；危废主要为废乳化液、废机油及沾油抹布、废活性炭等，建有危废暂存间已落实“三防”措施，制度已上墙，标识标志清楚，台帐记录完整，签订了危废处置合同；由第三方出具的废气、废水监测报告显示符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西大河药业有限责任公司	91610000737994855W	王答祺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要产品为高乌甲素，金雀花碱，主要原辅材料浸膏。公司生产配套一台1蒸吨天然气锅炉并完成低氮改造工作；污水为生产废水和生活污水已安装在线监测，现场查阅在线监测数据符合排放标准；萃取、浓缩及产品出料环节产生的废气及污水处理站和危废暂存间产生废气统一收集后经活性炭吸附后高空排放；危废主要为碱性药渣，废活性炭，废有机溶剂等。建有危险废物暂存间并落实“三防”措施，标识清楚、台帐完整，已签订危废处置合同；该公司制定了土壤自行监测方案，按计划对隐患单位开展土壤自行监测，监测已做，报告待返回。现场检查时，污染物处理设施正在运行。由第三方出具废气、废水、土壤及锅炉废气监测报告显示符合排放标准。	029-86912750	710200	
西安近代科技实业有限公司	91610000719798391t8	雷文军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	该公司进行双随机检查，该公司因高温放假未生产，主要产品为代森猛锌。公司生产采用2台2蒸吨天然气锅炉并完成低氮改造工作；生产废水主要为代森锰合成母液及一次洗水、代森猛锌二次洗水，建有配套的废水治理设施，废水在线监测系统已联网，公司污水处理站设计污水处理为60吨/日，实际处理约30吨/日，公司废水车间无污泥脱水工艺，不产生污泥。公司危废为废农药包装袋、废弃产品、废机油、废吸附剂等，已签订固废处置合同，执行危废转移联单，台帐完整，危废暂存间标识齐全；由第三方出具的监测报告显示废水、锅炉废气、生产废气污染物均符合相关排放标准。该公司已办理排污许可证，编制了突发环境事件应急预案。	029-86912750	710200	

西安华冉化学助剂有限公司	91610117MA6U3TXF38	张浩		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品为防腐剂及水泥助磨机，废气为投料工序产生的非甲烷总烃，废水为生活污水，现场检查污水处理设施运行正常；固废为生产垃圾、废包装和废活性炭，设有危废暂存间，“三防”措施到位，标识齐全，已签订危废处置合同；由第三方出具的废水、废气、噪音监测报告均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安碑林药业股份有限公司泾河分公司	916101177578246000	夏志东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，生产线正常运行，该公司生产过程中包衣、前室、制粒、混合工艺有粉尘产生，该工艺自带滤芯及布袋除尘器处理后排出。危废主要为废试剂、废沾染物、废机油等，检查危废暂存间规范，记录完整，已签订危废处置合同；由第三方出具的废水、锅炉废气、无组织排放监测报告数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安市高陵区长胜汽车修理厂	92610117MA6U4PJD2K	刘莎莎		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该修理厂进行双随机检查，该修理厂为汽车机修，正常作业，建有危废暂存间，标识标签已上墙。	029-86912750	710200	
西安市高陵区众邦汽车修理厂	92610117MA6U0A4X8A	张海		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-6	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该修理厂进行双随机检查，该修理厂正常作业，该厂有喷漆处理工艺UV灯管+活性炭高空排放，有机修车间，经现场检查该修理厂近期未喷漆作业，危废暂存间标识标签已上墙。	029-86912750	710200	
西安道地食品有限公司	91610117MA6WPPYH5L	仇旭方		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-9	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查。该公司主要生产蒸碗，现场检查该公司未生产。	029-86912750	710200	

西安卫达实业发展有限公司	916101037428444000	张颖旭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-31	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查该公司两条医疗废物焚烧生产线，1号线正常运行，2号线停炉吹灰，现日处理医疗垃圾约60吨，现场检查废气治理设施运行正常，在线监控设施按要求建设已通过验收正常运行；危废主要为飞灰和除尘器更换的布袋，已设置危险固体废物贮存间，已做了防渗、防漏处理，设置危险标识和环境保护图形标志责任人标识，危废处置合同在有效期内；建设污水处理站一座，设计处理规模20吨，现场正在运行；废渣存于渣场，地面已硬化，建有顶棚，三面已经密封，企业废渣通过垃圾填埋场处置，现场现存废渣约150吨左右；4条微波消毒处置生产线均正常运行；该公司安装用电监控10个点位并运行正常。由第三方对该公司废水、废气、噪音、焚烧炉残渣、焚烧飞灰进行检测，相关结果均符合排放标准。	029-86912750	710200	
陕西大河药业有限责任公司	91610000737994855W	王答祺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要产品为高乌甲素，金雀花碱，主要原辅材料浸膏。公司生产配套一台1蒸吨天然气锅炉并完成低氮改造工作；污水为生产废水和生活污水已安装在线监测，现场查阅在线监测数据符合排放标准；萃取、浓缩及产品出料环节产生的废气及污水处理站和危废暂存间产生废气统一收集后经活性炭吸附后高空排放；危废主要为碱性药渣，废活性炭，废有机溶剂等。建有危险废物暂存间并落实“三防”措施，标识清楚、台帐完整，已签订危废处置合同；该公司制定了土壤自行监测方案，按计划对隐患单位开展土壤自行监测，监测已做，报告待返回。现场检查时，污染物处理设施正在运行。由第三方出具废气、废水、土壤及锅炉废气监测报告显示符合排放标准。	029-86912750	710200	
西安海诺精密机械有限公司	916101367759038000	赵恩平		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-23	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司项目主要为机加工工序，产生金属屑，经自然沉降后及时清理。噪声主要为车床、铣床等设备运行时的机械噪声，选用基础减振、合理布局、厂房隔间等措施，公司固废放置于危废暂存间，已签订危废处置合同。	029-86912750	710200	

梁村东区污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-23	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，该污水处理站正常运行，该污水处理站设计处理能力为200吨/日，实际处理150吨/日，污水处理站设计污泥产生量为800公斤/年，实际污泥产生量为：0，现场检查污水处理站污泥未产生，该站建有污泥池，污泥池末端建有压泥机，该站污泥循环使用，未产生污泥。	029-86912750	710200	
西安恒泰恒渭汽车服务有限公司	91610117MAB12FFQ86	马秋敏		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-23	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，公司主要为机修，未建设喷漆钣金车间，已建设危险废物暂存间，标识标签已上墙。	029-86912750	710200	
何村污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2022-11-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水站进行双随机检查，该污水处理站正常运行。未产生，污泥存放于厂区污泥池内，定期拉运至梁村东西区污水处理站进行板框压滤，压滤成型的泥饼交由第三方进行处置。该公司与第三方签订危险废物处置合同，该公司现场提供一份由第三方提供的废水检测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司高陵聘欣加油站	916101175660282000	门忠东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该加油站进行双随机检查，该加油站废水为餐饮废水和生活污水，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同由化粪池预处理，最终拉运至高陵区污水处理厂。该加油站废气主要为卸油、储油、加油产生的有机废气，配套安装有三次油气回收装置进行处理，最终通过4米排气筒排放。该加油站固废主要为生活垃圾，收集后环卫清运，危废主要为废机油、废活性炭、废油抹布等，均严格落实危废管理制度，由第三方出具的废气监测报告数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西八达岭新居木业有限公司	91610117MAB0H4GTX1	方五莱		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司环保用电系统已安装，该公司建有一座危险废物暂存间，防范措施到位，地面已进行防渗漏处理，危险废物进出库台账完善。该公司已办理排污许可证，该公司建有一座一般工业固废暂存间，由第三方出具的废气、噪声监测报告数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 龙江家庭农场	91610117MA6TXL7Y49	江志贤		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-20	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该农场进行双随机检查，该农场正常经营，该农场废气为堆粪场和圈舍的臭气，采取通风，及时清理，保持圈内干燥，并对厂区设置绿化带来减少环境影响，该农场废水主要为生活污水和养殖废水，养殖污水经格栅后排入沉淀池进行处理，生活污水与养殖废水混合后统一排入沉淀池处理，最终拉运至农田灌溉。该农场一般工业固废为粪便和病死牲畜，粪便暂存于厂区堆粪场，一部分用于农田施肥，一部分外售有机肥饲料厂，病死牲畜通过安全填埋井进行无害化处理。	029-86912750	710200	
文家西污水站	9161010078357814X8	孙 锐		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-27	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该污水处理站正常运行。该公司现由陕西创优检测有限公司进行废水处理，并出具废水检测报告，结果均在限制范围内。该公司与陕西明瑞资源再生有限公司签订危险废物处置合同，在有效期内。	029-86912750	710200	
灰堆坡污水处 理站	9161010078357814X8	孙 锐		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-27	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该污水处理站正常运行。该公司与陕西明瑞资源再生有限公司签订危险废物处置合同，时间2022年6月10日至2024年6月1日。该公司现场提供一份由陕西创优检测有限公司于2023年9月15日出具的废水检测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 肉食品联合加 工厂	91610117221127910K	穆兴武		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-27	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	执法人员现场对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司原有锅炉已拆除，用水为外运。生产车间采用隔音，隔声门窗，降噪处理。固废为屠宰废粪便，定期拉运，该公司与高陵区污水处理厂签订废水委托处置协议。该公司行业类别：牧畜屠宰，与许可证载明一致；查阅该企业环境管理台账，缺失电子版台帐。该厂已编制了自行监测方案。该公司生产废水主要拉运至高陵区污水处理厂，记录完整。	029-86912750	710200	

高陵庙西小艳家庭农场	916101170966676000			西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该农场正常经营，该农场废水主要为生活污水和鸡舍清洗废水，均通过沉淀池进行处理，用于农田灌溉。该农场废气主要为堆肥场和鸡舍的鸡粪臭气，通过自然通风和周边农田隔离减少环境影响。该农场一般工业固废主要为鸡粪，通过无害化堆肥处理后，用于农田施肥。	029-86912750	710200	
陕西华亿养殖有限公司	91610117MA6U75N54G	惠彩静		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常经营，该公司废气主要为猪舍和粪池猪粪产生的臭气，猪舍采取通风、及时清理猪粪、保存圈内干燥来减少环境影响，粪池通过加装顶棚减少环境影响。该公司废水主要为生活污水和养殖废水，养殖废水排入粪池后处理，最终拉运至农田灌溉，生活污水排入沉淀池处理后，拉运至农田灌溉。该公司一般工业固废主要为猪粪和病死猪，猪粪经收集暂存于堆粪场，后拉运至农田施肥，病死猪采取安全填埋井进行无害化处理。	029-86912750	710200	
西安华科环保科技有限公司	91610117MA6TX24803	胡婷婷		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未经营，现场未存放危险废物，标志标识清楚，现场已做防渗处理，台帐记录完整。该公司已办理排污许可证，严格按照排污许可证要求报送执行报告。执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等安全风险的环节，进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	
西安建伟实业有限公司高陵养殖场	91610117587433947J	商健		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-30	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常运营，该公司废气为猪舍猪粪堆产生的氨、硫化氢，采取清洁猪舍、喷洒除臭降低环境影响。该公司废水分为生活污水和猪舍清洗废水，统一排入化粪池、三格沉淀沼气池进行处理，最终用于农田施肥。该公司一般工业固废主要为猪粪和病死猪，现病死猪通过病死猪焚烧线进行处置（原通过安全填埋井进行处理）；猪粪经收集后进行堆肥，用于农田施肥。该公司废注射器、废药品暂存于厂区内暂存间，委托第三方进行处置。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 玉祥天然气有 限公司	91610117797478131D	高 伟		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-30	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常经营，该公司主要为天然气经销公司，主要建设有西气东输二线高陵分输压气站至高陵湾子门站高压天然气管道、高陵区天然气门站、汽车加气站、高陵城区中压管网、湾子三合一站。该公司废气主要为天然气锅炉产生的废气。该公司废水主要为生活污水，经过化粪池处理后，排入市政管网。该公司主要一般工业固废为废弃产品包装，经收集后，统一处置。	029-86912750	710200	
西安爱美佳医 疗服务有限公 司	91610117MA6X4Q6E33	闫 青		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在营业，该公司主要医疗废物和医疗垃圾为：注射器、一次性口腔检查器具、一次性卫生材料用品等。该公司废水主要为生活污水和消毒废水，该公司建有一台医疗废水处理设备，废水经处理后排入市政官网。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 杨文娟口腔诊 所	92610117MA6UJCJ45G	杨文娟		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-26	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该诊所进行双随机检查，该公司正在营业，该诊所已办理辐射安全许可证，证书编号：陕环辐证(AJ0011)，由第三方出示的辐射检测报告，结果未超出限值。该诊所主要医疗废物和医疗垃圾为：注射器、一次性口腔检查器具、一次性卫生材料用品等，该公司委托西安卫达实业发展有限公司。该诊所废水主要为生活污水和消毒废水，诊所东南侧建有一台医疗废水处理设备，废水经处理后排入市政官网，现场该诊所提供一份污水处理设备运行记录，查看记录，记录完整。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 顺达养猪场	92610117MA6U9DKG8D	姚建军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-16	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该养殖场进行双随机检查，该养殖场正常经营，该养殖场废气主要为猪舍、堆粪场产生的臭气，猪舍臭气通风系统、及时清理猪舍、保存猪舍干燥来减少对环境的影响，堆粪场臭气通过加装顶棚、厂区设置绿化带来减少对环境的影响。该养殖场废水主要为生活污水和养殖废水，养殖废水通过污水处理池进行处理，生活污水排入沉淀池进行处理，最终均用于农田施肥。该养殖场一般工业固废为猪粪和病死猪，猪粪暂存于堆粪场，最终用于农田施肥，病死猪采取沉尸井填埋。	029-86912750	710200	
西安彭养门诊部有限公司	91610117MAB0L7YD3F	彭博		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-30	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常经营，该诊所已办理辐射安全许可证，证书编号：陕环辐证（AJ009），该诊所现场提供一份由第三方出具的个人计量报告，各项检测结果均在限值范围内。该公司废水主要为生活污水和消毒废水，该公司建有一台医疗废水处理设备，废水经处理后排入市政管网，现场该诊所提供一份污水处理设备运行记录，查看记录，记录完整。	029-86912750	710200	
西安大益机电科技有限公司	91610117MA6U8LLBXW	王韶华		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废气主要为切割烟尘和焊接烟尘，均通过集气罩收集后，经配套的喷淋塔+静电式除尘器理，最终通过16米高排气筒排放，现场检查时污处设施正常运行。	029-86912750	710200	
西安众兴泡沫制品有限责任公司	91610117MA6TY9QY8E	惠博		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时该公司未生产，项目无生产废水。废活性炭暂存于危废暂存间，该公司危险废物与第三方签订了回收合同。锅炉废气、有机废气、噪声符合相关规定要求。该公司废气主要为发泡工序产生的有机废气，经二级活性炭装置处理后，通过15米高排气筒排放。该公司一般工业固废为废包装物，暂存于厂区一般工业固废暂存点。	029-86912750	710200	

陕西德姆赛特环保科技有限公司	916100007197983918	雷文军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要经营危险废物储存，不自行利用。该公司现场提供一份与湖北鑫资再生资源科技有限公司签订的危险废物处置。该公司现场提供一份由第三方出具的地下水检测报告，各项检测结果均符合要求。执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等安全风险的环保设施进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	
西安众合佳成机电制造有限公司	91610117MA6UT31B8G	别满群		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-21	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，现场检查时污处设施均正常运行。现场已设立危险废物暂存间，标识明确，制度上墙。与第三方签订了危废处置合同，该公司委托第三方对噪声、有组织废气、无组织废气进行检测，结果达标。该公司一般工业固废为：废钢板，台帐记录完整、已签订转运协议。该公司废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终进入农村生活污水处理站。	029-86912750	710200	
西安市鸣源禽畜养殖农民专业合作社	936101173110743000	王长安		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该养殖厂进行双随机检查，该养殖厂正常运行，该养殖厂一般工业固废主要为鸡粪，暂存于一座100平方米堆粪场，已按照要求落实防雨、防渗、防外溢措施，场内有少量的鸡粪正在进行发酵。该养殖厂废水主要为鸡舍冲洗废水，通过沼气池处理后，拉运至农田进行灌溉。该养殖厂废气主要为养殖过程产生的臭气，采取清洁鸡舍和喷洒除臭剂进行除臭。	029-86912750	710200	
西安市高陵区庙西建营家庭农场	91610117MA6U75N54G	惠彩静		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该农场进行双随机检查，该农场正常经营，该农场废水主要为圈舍清洗废水和生活污水，经处理后排放。该农场一般工业固废主要为猪粪，猪粪经收集后暂存于堆粪场。	029-86912750	710200	

西安渭北供热有限公司	9161011766868860XY	马柱		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司因供暖期结束处于停运状态，该公司于2023年3月22日向我局提交了西安市重点污染源自动监控设施故障/停运申请表，停运日期为2023年3月19日至2023年11月15日。	029-86912750	710200	
新建污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水站进行双随机检查，该污水处理站正常运行。该公司与第三方签订危险废物处置合同，该公司现场提供一份由第三方出具的废水检测报告，各项检测结果均在限值范围内	029-86912750	710200	
北樊污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水站进行双随机检查，该污水处理站运行。该公司与第三方签订危险废物处置合同，该公司现场提供一份由第三方于2023年9月15日出具的废水检测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安恒泰恒尚汽车服务有限公司	91610117MAB12FFR61	马秋敏		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常营业，该公司废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入市政管网，最终进入高陵区污水处理厂。该公司危险废物为废机油、废机油桶、废油沾染物、废防冻液，均严格落实危废管理制度，并与第三方签订了危险废物处置合同。	029-86912750	710200	
西安天信汽车维修服务有限公司	91610117MA6TXTHU7K	梁凯英		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常营业，该公司废水主要为生活污水，生活污水排入市政管网。现场检查时喷漆房停运。该公司危险废物为废机油、废机油桶、废油沾染物、废过滤棉，该修理厂建有一座危险废物暂存间，标志标识清楚，防范措施到位。该公司现场提供一份由第三方出具的废气检测报告，各项检测结果均在限制范围内。该公司现场提供一份与第三方签订的危险废物处置合同，有效期至2024年2月6日。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 官寺良种奶牛 养殖场	916101176686868000	扈秀玲		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-30	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该养殖场进行双随机检查，该公司正常经营，废水主要为生活废水及养殖清洗废水，废水经过化粪池处理后，与其他养殖废水一并进入自建300平方沼气池进行处理。产生的沼液用于周边农田增肥。该公司固废主要为奶牛粪便，该公司采取干法清粪工艺，采取人工方式将牛粪及时、单独清出，堆放于堆肥场内（堆肥场已硬化）。该公司废气主要为饲料加工产生的粉尘（现饲料均为外购）。	029-86912750	710200	
何家村污水处 理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-27	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该污水站进行双随机检查，该污水处理站正常运行。未产生，污泥存放于厂区污泥池内，定期拉运至梁村东西区污水处理站进行板框压滤（处置方式：储存）。该公司与第三方签订危险废物处置合同，时间2022年6月10日至2024年6月1日。该公司现场提供一份由第三方2023年9月15日出县的废水检测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
中国石化销售 股份有限公司 陕西西安石油 分公司高陵张 市加油站	91610117057134886E	门忠东		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-15	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该加油站进行双随机检查，废水为生活污水，废气为注塑过程中产生的非甲烷总烃，现场检查时污处设施正常运行，危废主要为废机油、废活性炭、废油抹布等，均严格落实危废管理制度，该加油站现场提供一份第三方签订的危险废物处置合同，有效期限至2024年1月14日止。该公司现场提供一份由第三方2023年5月15日出具的废气检测报告，结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 大宏畜禽养殖 场	92610117MA6UBQ5D4D	耿宏利		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-8-17	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该养殖场进行双随机检查，该养殖场正常经营，该养殖场废气主要为沼气池和养殖棚粪臭气，通过设立绿化带和养殖棚换气减少环境影响。该养殖场废水主要为生活污水和养殖废水，均通过沼气池进行处理，最终拉运至农田灌溉。该养殖场一般工业固废主要为牲畜粪便，一部分通过及时拉运至农田施肥，一部分通过沼气池进行处理。	029-86912750	710200	

西安市高陵区渭北生态养殖场	92610117MA6U1AHP0W	吴剑锋	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该养殖场进行双随机检查，该养殖场正常经营，该养殖场主要废气为鸡舍、堆粪场、化粪池鸡粪产生的臭气，主要通过加强鸡舍通风和设置绿化带来减少环境影响。该养殖场废水主要为养殖废水和生活污水，养殖废水和生活污水经化粪池处理后，拉运至农田灌溉。该养殖场一般工业固废为鸡粪，一部分进入沼气池进行处理，一部分进入堆粪场进行处理，最终均拉运至农田施肥。	029-86912750	710200	
陕西航天德林科技集团有限公司	91610000677943836W	林忠灿	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，经营商品压力容器的生产，该公司建有一座喷漆房和一座喷砂房，配套的污处设施运行正常，危险废物委托处置合同在有效期内，由第三方出具的废气、噪声监测报告数据显示均符合相关排放标准。该公司已办理辐射安全许可证，个人剂量进行检测，符合相关检测标准，该公司提供油烟三份辐射安全与培训合格证。	029-86912750	710200	
西安捷安通汽车工贸有限公司	91610117592223186C	傅东	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产。该公司主要为汽车维修作业，主要危废为废矿物油与含矿物油废物、废机油、废机滤、废抹布。该公司已签订危废合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
中国华西企业有限公司西安钢结构分公司	916101173336548000	张平	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为钢结构件。该公司建有一座喷漆房和喷砂房，均未生产，配套设施为二级活性炭吸附装置。废水经化粪池处理后排入市政管网。该公司已签订危废合同。危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	

西安长基机械 设备制造有限 公司	916101177974513000	徐振美		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-24	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为轧机零部件，该公司主要为机械加工。废水经隔油池处理后排入市政管网。该公司已签订危废合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
西安通用开关 电气有限公司	91610117333688069X	张争红		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-24	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为金属构件，该公司建有4个独立喷漆房、2个独立烤漆房，1个打磨间，配套的污处设施运行正常。该公司危险废物处置和同在有效期内，危险废物暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西甘霖实业 有限公司西安 市高陵区分公 司	91610117MA6U1QTG7N	党肖英		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-14	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要产品为PE给水管及滴管带。该公司废气主要为热挤、成型工序产生的废气，由UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放。废水经化粪池处理后排放，已签订危险废物处置合同，危险废物暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西美特商业 展示有限公司	916100006949199000	王军忍		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-24	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司建有一座喷漆房和打磨房，配套的污处设施运行正常，废水经化粪池处理后排入污水处理站，该公司危废合同在有效期内，危险废物暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西北方石化 设备制造有限 公司	916100006715092000	姜作玉		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-24	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司建有2间喷漆房，烘烤房一间，配套的污处设施运行正常，废水经化粪池处理后排入市政管网，该公司已签订危废处置合同。该公司已办理辐射安全许可证，3名工人已取得辐射培训合格证。	029-86912750	710200	

西安鲁花食用油有限公司	91610117MA6TYGWE1H	宫旭洲		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要生产：花生油。该公司建有吹瓶线，配套的污处设施运行正常，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西尊龙实业有限公司	916101176838881000	吴友良		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为：驾驶室装配及车辆维修保养。该公司已办理排污许可证，该公司已签订危废合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西顺鹏实业有限公司	91610117698635488L	马越鹏		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为，电箱、桥架。该公司建有喷塑线，配套的污处设施运行正常。该公司废水经隔油池处理后，排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
陕西永光电力电缆制造有限公司	91610117745049941T	路建卫		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为电线电缆，该公司建有挤塑线，配套的污处设施运行正常。该公司污水经化粪池处理后排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
西安高陵畅耀红口腔诊所	92610117MA6U7NT943	畅耀红		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要为口腔诊疗服务，配有口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备一台，该公司已办理辐射安全许可证，提供了个人剂量检测报告，建有医疗危废暂存间，已鉴定医疗废物处理协议，废水经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	
陕西长和塑业有限公司	91610117MA6TYH4F4T	刘海琴		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常运行，该公司主要产品为无纺布，配套的污染物治理设施运行正常，该公司废水经过化粪池处理后定期外运处理，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	

西安市高陵区永康汽车修理厂	92610117MA6UKGCY2L	亢美		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司正在进行车辆维修作业，喷漆工序和打磨工序未生产；该公司主要废水为生活污水，经过化粪池处理后排入市政管网；该公司废气为烤漆房喷漆产生的喷漆漆废气和打磨房产生的打磨粉尘；该公司主要危废为废矿物油、废活性炭、废电池、废油手套油抹布、废空滤机滤，已签订危废处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
希佛隆阀门集团有限公司	9161013968386347XD	王韬瑜		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为工业阀门，该公司危废主要为废活性炭、废过滤棉、废漆渣、废漆桶、废液压油等，建有危废暂存间，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司废气主要为喷砂粉尘、焊接粉尘、喷漆及烘干废气，该公司已办理排污许可证，现场提供辐射安全许可证。	029-86912750	710200	
西安秦骏实业有限公司	916101175660361000	周晓红		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-31	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后由uv光解+活性炭吸附装置处理后排放，该公司设备运行正常，该公司已办理排污许可证，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	
佛山市南海区匠星门业有限公司西安分公司	91610117MA6TXX1W20	黄山盛		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废气主要为胶粘过程中产生的有机废气，经集气罩收集后进入UV光解装置处理后排放，该公司废水主要为生活污水和玻璃清洗剂产生的废水，生活污水排入厂内化粪池，玻璃清洗剂产生的废水经过沉淀后循环利用，不外排，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	
西安唯拓实业有限公司	9161011757840866XQ	包敏		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废气主要为焊接烟尘，配套的环保设备为移动式焊接烟尘净化器。该公司主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	

西安升达汽车部件股份有限公司	91610117081005523C	李付生		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为汽车支架类，该公司废水主要为生活污水和食堂废水，经处理后排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	
西安新思维重型汽车工贸有限公司	91610117791653816Y	李小喜		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要为汽车零部件加工，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司废水主要为生活污水，经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	
西安市高陵区易新汽车美容服务部	92610117MA6U0ENW1N	张小兵		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废水主要为生活污水和洗车废水，经处理后排入市政管网，该公司危废主要为废机油，该公司已签订危险废物处置合同。	029-86912750	710200	
西安阿士丹涂料有限公司	91610117097884024M	陈顺华		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要生产水性涂料，该公司废气主要为投料时产生的粉尘，投料时应洒水抑尘，降低投料高度，同时骨料加注口设置阻尘板，有效减少粉尘排放；该公司废水主要为生活污水，经处理后排入市政管网，该公司已取得排污许可证，该公司已签订危险废物处置合同。	029-86912750	710200	
陕西长羽航空装备有限公司	91610000667985549H	王世超		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为航空航天配件，该公司已签订危险废物处置合同，该公司已办理排污许可证，该公司现场提供由陕西浦安环境检测技术有限公司出具的监测报告。	029-86912750	710200	
陕西诚志胜达能源有限公司	916100005556992734	黄炜		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，现场检查大棚已进行全密闭，该公司洒水车正在对厂区道路进行洒水作业，厂区门口建有冲洗台，检查时能正常运行；冲洗台旁建有污水处理站，主要处理冲洗台冲洗废水。	029-86912750	710200	

陕西坤宇环保科技有限公司西安市高陵区分公司	91610117MA6U3MJD96	高清琴		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时未生产，该公司废气主要为树脂成型、固化及缠绕过程中挥发的非甲烷总烃，经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后排放，该公司危废主要为废活性炭，该公司已签订危险废物处置合同，该公司已办理排污许可证，该公司现场提供一份中量检测认证有限公司出具的监测报告。	029-86912750	710200	
西安华珠电缆桥架有限公司	91610117081005347F	杨增辉		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废气主要为喷塑粉尘、喷塑完加热固化废气、生物质燃烧机燃烧废气和焊接烟尘，经处理后排放，检查时各项污处设施正常运行，该公司危险废物主要为废活性炭，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	
西安远航真空钎焊技术有限公司	91610132775921016Y	刘洋		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要产品为航天航空配件，该公司废气主要为少量钎焊废气，废气经排气筒排放，该公司危险废物主要为废机油、废乳化液、废油抹布和手套，废油桶，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚。	029-86912750	710200	
陕西德恒包装有限责任公司	91610117MA6WGGBLXN	姚菊莲		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为软塑料包装，该公司废气主要为印刷、复合、熟化工序产生的有机废气，配套的环保设备现场检查时运行正常，该公司危废主要为废墨渣、废复合胶、废原料桶、废润滑油等，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，台账完整，该公司废水经处理进入市政管网，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	

维克托阀门集团有限公司	91610000691107279G	王玉田		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要生产阀门、管件、紧固件和化工设备，该公司主要危险废物为废矿物油、废乳化液、废机油、粘油棉纱手套，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安惠尔口腔医疗有限公司	91610117MABONG7K4N	尚亚军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该诊所进行双随机检查，现场检查时该诊所未进行设备操作作业，该诊所建有一间CT机设备操作间，现场检查时未使用，该诊所已办理辐射安全许可证，该诊所已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该诊所废水经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	
西安云阳食品有限公司	91610117MA6TXRM833	陈绍全		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要生产炒面、炒饼、方便面，该公司废气主要为食堂油烟废气和加工生产时产生的水蒸气，食堂油烟装有油烟净化器进行处理，蒸汽锅炉用于蒸煮，锅炉废气通过排气筒排放，该公司建有污水处理站，废水进入污水处理站处理，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
姜李村五组污水站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-4	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，现场检查时该站正常运行，运行台账记录完整。	029-86912750	710200	
宝鸡石油钢管有限责任公司西安石油专用管分公司	916101175569806000	贾宏安		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为油套管，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识清楚，台账资料完整，该公司已办理排污许可证，该公司废水主要为磷化用水及生活污水，经处理进入市政管网。	029-86912750	710200	

陕西诚泽环保科技有限公司	916101173110178110	石巧花		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-14	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已停产，该公司废水主要为生活污水、生活废水及车间地面冲洗废水，经自建污水处理站处理进入市政管网，该公司废气主要为污水处理站产生的NH3、H2S等恶臭污染物，采取对产臭单元加盖密闭，定期喷洒生物除臭剂，加强厂区绿化，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西凯信博环保设备有限公司	91610117MA6U6GFA95	孙汉宁		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-7-31	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为水处理环保装备，该公司废气主要为焊接烟尘，焊接烟尘由集气罩+脉冲滤筒除尘器处理后，通过高排气筒排放，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司现场提供监测报告的各项监测结果均在限值范围，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
中国石化销售股份有限公司陕西西安石油分公司高陵崇皇加油站	91610117MA6U8A4L3J	门忠东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该加油站进行双随机检查，该加油站正常营业，该加油站废水主要为职工生活污水，经处理进入市政管网，该加油站已完成三次油气回收建设，该加油站已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该加油站已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安宏源祥汽车服务有限公司	91610117MA6UAM1T3N	杨凯忠		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废气主要为喷漆及烘干废气，补漆废气，处理后经高排气筒排放。	029-86912750	710200	
西安伊克赛尔汽车新技术有限公司	91610117583179670Q	金鹏新		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司已办理排污许可证，该公司主要废水为生活污水，经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 大洋家居用品 有限公司	91610117MA6TXGBC6N	韩 篮		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-7-19	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司主要产品为家居用品，该公司静电喷涂过程中会产生粉尘，处理后经高排气筒排放，现场检查时污处设施正常运行，该公司废水主要为食堂餐饮废水和生活污水，处理后排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
高陵蓝晓科技 新材料有限公司	91610117073426803N	高月静		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-8-3	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为特种树脂，该公司聚合车间、聚合干燥车间、官能化车间废气处理后排放，污处设施运行正常，该公司污水处理站各构筑物池顶均加盖覆盖，对各级处理池恶臭气体进行收集处理，现场检查时运行正常，该公司废水处理后排入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司已办理排污许可证，该公司为土壤污染重点单位，已完成2023年土壤污染隐患排查。	029-86912750	710200	
西安宏鹏塑胶 有限公司	91611105399078116F	胡泽春		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-7-31	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司生产产生的有机废气处理后经排气筒排放，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司已办理排污许可证，该公司现场出具监测报告的监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安昊千印刷 包装有限公司	91611105311027008Y	李小艳		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2023-9-25	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要印刷标签，建有配套的污处设施。现场检查该公司一台模切机正在进行生产，印刷机未生产。危废主要为废PS版、废树脂版、废活性炭、废滤芯等，已签订危废处置合同。	029-86912750	710200	

中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司高陵泾河加油站	91610117587447951M	刘伟强		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该加油站已拆除。	029-86912750	710200	
西安市高陵区晶澳机械租赁部	92610117MAB116L2X1	王真		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司无实体，仅在财务公司挂名。	029-86912750	710200	
西安市高陵区鑫盛源汽车修理厂	92610117MA6U9QL095	李海铜		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-9-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该修理厂进行双随机检查，该厂工人正在汽车修理，该厂正在建设喷漆房，未喷漆；该厂建有危废暂存间，标识标签已上墙，出入库台帐已建立。	029-86912750	710200	
西安阳云食品科技有限公司	91610117MA6TYRE455	靳金山		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2023-8-4	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要进行肉类、粥类、白吉饼，现场检查配套的治理设施正常运行；该公司为排污许可简化管理，已按照排污许可要求建立污处设施维护保养台帐，同时对该公司排气筒进行编号，已编写突发环境应急预案并备案。	029-86912750	710200	