

西安市生态环境局高陵分局双随机抽查结果信息（2024年第1季度）

行政相对人名称	行政相对人代码_1(统一社会信用代码)	法定代表人(负责人)姓名	法定代表人(负责人)身份证件号码	检查机关	检查类型	检查完成日期	检查结果	检查事项名称	检查内容	监督举报电话	地方编码	备注
西安澜泰药业有限公司	916101177428338000	吴刚		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机抽查，该公司建有五条生产线，废气有6个排放口，其中5个排气筒排放颗粒物在车间内收集；4蒸吨天然气锅炉一个，经低氮燃烧后排气筒排放，均建有配套的治理设施；危废设有危废暂存间，落实“三防”措施，危废处置合同在有效期内，由第三方出具的废气、废水、废气监测报告数值均符合国家相关污染物排放标准。	029-86912750	710200	
陕西鑫亿森装饰设计工程有限公司	916100000679359000	毛秀武		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机抽查，该公司进行木门等家具加工，现场检查一楼切割正在生产，喷漆房未生产，建有配套的治理设施；设有危废暂存间，危废处置合同在有效期内，由第三方出具的有组织和无组织废气、噪声监测报告数值均符合国家相关污染物排放标准。	029-86912750	710200	
陕西东正标识产业有限公司	91610117322001276Q	肖潇		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司现场整理原辅材料，未生产。	029-86912750	710200	

陕西蓝晟新材料研发有限公司	91610000583517510G	刘小花		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要生产粉末涂料，一楼生产线正在生产，二楼建有实验室等三个小车间，废气治理设施正常运行；危废为废油桶、废活性炭，已签订危废处置合同，该公司已建立一般工业固废暂存场所，标识已张贴，台帐已建立，由第三方出具的有组织废气、厂界噪音监测报告数值均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安华冉化学助剂有限公司	91610117MA6U3TXF38	张浩		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品为防腐剂及水泥助磨机，废气为投料工序产生的非甲烷总烃，废水为生活污水经化粪池处理后排入市政管网；现场检查污处设施运行正常；固废为生产垃圾、废包装和废活性炭，设有危废暂存间，“三防”措施到位，标识齐全，已签订危废处置合同；由第三方出具的废水、废气、噪音监测报告数值均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西典雅包装有限公司	916101173111071000	刘辛义		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要从事纸质包装行业，该公司办理排污许可简化管理并在有效期内。公司废气主要为注塑成型产生的有机废气、裱纸工序中制胶产生的加料粉尘，按照环评要求建有配套的废气治理设施。现场检查该公司涉气工序未生产，工人正在进行打包作业。	029-86912750	710200	
西安音乐学院乐器厂	916101132209064960	张小东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要生产古筝，现场检查配套的治理设施正常运行；公司设有独立危废暂存间，已设置危废标识，三防措施到位，危废入库记录完整，现场暂存少量废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等，已签订危废处置合同；该公司原辅材料替代正在进行专家论证与样品生产阶段；由第三方出具的有组织废气、无组织废气、废水监测报告数值显示均符合相关要求。	029-86912750	710200	

陕西西亚电线电缆有限公司泾河分公司	91610117766965228T	晁源源		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，废气主要为挤绝缘和挤护套工序中产生的有机废气，现场检查污处设施正常运行；该公司无工艺废水产生，生活污水经化粪池沉淀后排入市政管网。危废主要为废机油、废活性炭等，建有危废暂存间，危废处置合同在有效期内，三防到位，标识齐全；由第三方出具的废气、噪音监测报告数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安西电避雷器有限责任公司	91610132668668895G	毛昭元		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，产品为组合电器保护，该公司正常生产，污处设施正常运行，由第三方出具的废水、废气、噪声监测报告数值符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西大河药业有限责任公司	91610000737994855W	王答祺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要产品为高乌甲素，公司生产配套一台1蒸吨天然气锅炉并完成低氮改造工作，生产过程中萃取及浓缩环节在产品出料环节产生废气及污水处理站和危废暂存间产生废气该公司已安装两套活性炭吸附装置，统一收集后经排气筒排放；废水已安装在线监测，运维记录完整；危废主要为碱性药渣，设有危险废物暂存间并落实“三防”措施，标识清楚、台帐完整，已签订危废处置合同；由第三方出具组织废气、无组织废气、废水、锅炉废气、噪声监测报告显示符合排放标准。	029-86912750	710200	
陕西天佑桥梁工程有限公司	9161011772285223XU	李春阳		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司生产时间不固定，主要为装卸64式军变梁，公司建有危废暂存间，已落实三防措施，标识标签，危废暂存间暂存危废0.2吨，已签订危废处置合同，由第三方出具的的废气、废水、噪音监测报告显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	

陕西中教联印务有限责任公司	9161000079075296XC	全 强		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司一条印刷线正常生产，污处设施正常运行。公司废气主要为有机废气，有机废气主要通过集气罩+活性炭吸附+UV光解+15米排气筒排向高空；危废主要为废油墨、废机油、废活性炭等，危险废物暂存间三防措施到位，危废标志标识清楚，危废管理制度上墙，签订危废处置合同；一般工业固废为各类纸张裁切、书册装订切割过程产生的边角料及废纸，已建立一般固体废物暂存场所，标识清楚，台账完整。	029-86912750	710200	
西安卫达实业发展有限公司	916101037428444000	张颖旭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查该公司2条焚烧炉正常运行，现日处理医疗垃圾约70吨，4条微波处理生产线，4条正常运行，配套污处设施正在运行，该公司4条微波生产线废气统一收集至焚烧炉进行焚烧处理。危废主要为飞灰和除尘器更换的布袋，已设置危险固体废物贮存间，已做了防渗、防漏处理，危废贮存间门口设置危险标识和环境保护图形标志责任人标识，危废处置合同在有效期内；建设污水处理站一座，完成污水处理站提标改造施工，现处理规模80吨/日，现场正在运行；废渣存于渣场，地面已硬化，建有顶棚已经密封，企业废渣通过垃圾填埋场处置；由第三方对该公司废水、废气、噪音、废气中镉及其化合物，汞及其化合物进行检测，检测结果均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安市永强弹簧制造有限公司	9161010076699108XC	郑巧玲		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，污处设施运行正常，危废主要为液压油及占油手套，建有危废暂存间，场所标识及内部标签已上墙；固废为边角料及废气收集的粉尘、原料包装及废砂轮，建有固体废物暂存场间，场所标识已上墙；由第三方出具的废水、废气及噪音监测报告显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西秋禾液压科技装备有限公司	91610117MA6TX85400	刘若曦		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，配套的污处设施运行正常。公司危废有废机油、废油手套、废油抹布等，设立危废暂存间，标识清楚，危废处置合同在有效期内。	029-86912750	710200	

陕西昭扬服饰有限公司	91610117333647056D	李 昭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，主要生产服饰服装，生产过程中无废气废水产生；公司一般工业固废为废边角料，已签订处理协议。	029-86912750	710200	
西安道地食品有限公司	91610117MA6WWPYH5L	仇旭方		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-28	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司因发展原因未生产。			
西安近代科技实业有限公司	91610000719798391t8	雷文军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	该公司进行双随机检查，主要产品为代森猛锌。公司生产采用2台2蒸吨天然气锅炉并完成低氮改造工作；生产废水主要为代森猛合成母液及一次洗水、代森猛锌二次洗水，建有配套的废水治理设施，废水在线监测系统已联网，安装在线监控一套，现场检查监控系统正在运行，公司污水处理站设计污水处理量为60吨/日，实际处理约30吨/日，公司废水车间无污泥脱水工艺，不产生污泥。公司危废为废农药包装袋、废弃产品、废机油、废吸附剂等，已签订固废处置合同，执行危废转移联单，台帐完整，危废暂存间标识齐全；由第三方出具的监测报告显示废水、锅炉废气、生产废气污染物均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西实久食品有限公司	91610117MA6TXLUR3J	范宏亮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	该公司进行双随机检查，对该公司进行双随机检查，该公司主要生产糕点及白吉饼，主要为人工加工，最后通过电饼铛、烤炉加热成型出成品，废油脂已签订回收协议，由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告均符合相关排放标准。重污染橙色预警期间该公司烤炉停3台，醒发机停1台，现场已按照管控措施落实。	029-86912750	710200	

西安技达工业设备有限公司	91610117MA6W4H961G	刘常水		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-31	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品为高效节能变频炉。废气主要为打磨粉尘、焊接烟尘有机废气，现场检查配套的治理设施规范运行，废水为生活污水，进入园区化粪池处理进入八污水处理厂；危废主要为废含油抹布、废切削液、废过滤棉、活性炭及废包装桶，暂存场所标识及标签已上墙，分区图已上墙，危废处置合同在有效期内；一般工业固废为生产过程中产生的边角料、金属屑等固废集中收集。由第三方出具的废气、废水、噪音监测报告显示各项数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西恒悦材料科技有限公司	916101173110738000	蔡天晓		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-31	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要产品钛阳极及设备，公司排污许可证在有效期内，现场检查该公司已落实重污染橙色管控措施进行停产，由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安胜唐鼓风机有限公司	91610117766953921N	周光林		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司废水为生活污水，通过化粪池处理后进入城市管网；废气为打磨和喷漆过程中产生的废气及焊接烟尘，配套的废气治理设施运行正常；危废主要为废乳化液、废机油及沾油抹布、废活性炭等，建有危废暂存间已落实“三防”措施，制度已上墙，标识标志清楚，台帐记录完整，签订了危废处置合同；由第三方出具的废气、废水、噪音监测报告显示符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安蓝晓科技新材料股份有限公司特种树脂工厂	91610117750213910A	韦卫军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，配套的废气、废水治理设施正常运行，建有危废暂存场所，签订危废处置合同，“三防”措施标志明显，管理及责任制度已上墙，台帐完整。该公司与第三方签订土壤及地下水自行监测合同，出具的土壤及地下水检测报告符合相关标准，针对厂内设施委托第三方已做LDAR泄漏检测，出具报告，针对废水排放，废水在线监测设备已安装调试。	029-86912750	710200	

西安新兴电机制造有限责任公司	91610117MA6U32859U	邵善钦		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司因修地铁原因长期停产，生产用电已断开，部分设备已拆除。	029-86912750	710200	
西安卫达实业发展有限公司	916101037428444000	张颖旭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查该公司1条焚烧炉正常运行，现日处理医疗垃圾约70吨，4条微波处理生产线，4条正常运行，配套污处设施正在运行，该公司4条微波生产线废气统一收集至焚烧炉进行焚烧处理。危废主要为飞灰和除尘器更换的布袋，已设置危险固体废物贮存间，已做了防渗、防漏处理，危废贮存间门口设置危险标识和环境保护图形标志责任人标识，危废处置合同在有效期内；建设污水处理站一座，完成污水处理站提标改造施工，现处理规模80吨/日，现场正在运行；废渣存于渣场，地面已硬化，建有顶棚已经密封，企业废渣通过垃圾填埋场处置；烟气在线数据电子公示屏已安装在公司大门口东侧，实时显示排放数据。由第三方对该公司废水、废气、噪音、废气中镉及其化合物，汞及其化合物进行检测，检测结果均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西方新道路器材有限公司	916101173223229000	马留旺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司处于停产状态，公司喷塑环节及相关设备已搬离，所有喷塑工序及固化工序的生产设施均已搬离完毕。	029-86912750	710200	
陕西赛德环境技术有限公司	916101177326881032	文龙		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要产品为表面活性剂，现场检查该公司生产车间改造方案已通过评估，密闭性车间已完成建设，两套二级活性炭处理设施已安装完毕并验收通过。公司建有符合要求的废水治理设施，查看该公司委托第三方出具的废水、噪声、废气监测报告显示均符合相关标准；公司危废为五氧化磷包装袋，氨基磺酸包装袋，片碱包装袋，废活性炭等，建有危废暂存间，“三防”措施到位，危废处置合同在有效期内。	029-86912750	710200	

陕西晟德众润金属制造有限公司	91610117MA6WXMTU7P	赵军宏		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品是金属异性非标件，现场检查该公司已落实重污染天气橙色管控措施；公司危废为废机油、废乳化液、废灯管、废活性炭，建有危废暂存间，标识标签已上墙，由第三方出具的有组织废气无组织废气、废水、噪音监测结果均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安长庆图博可特石油管道涂层有限公司	916101177669609000	朱荣军		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-8	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要为油套管内涂层加工，公司废气主要为天然气废气、喷砂废气、底漆面漆喷涂过程中和固化炉固化产生的废气，污处设施正常运行，危废落实危废申报制度及管理计划备案，建有危废暂存间，落实“三防”措施，危废处置合同在有效期内，一般固废主要为废棕刚玉，已建立一般固废暂存场所，标识清楚，台帐完整。	029-86912750	710200	
陕西华鼎隆精密机电有限公司	91610117MA6X2XJW14	秦友良		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-1	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司主要生产设备有数控车床，高速加工中心设备，主要原料为半成品机械零部件，生产工艺：半成品→车床→加工为成品后出库。危废为废机油、废切削液，废沾油抹布，建有危废暂存间，标识齐全，台帐完整。	029-86912750	710200	
西安川秦石油科技有限公司	9161013257509866X8	李昭辉		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要产品油田井下工具、石油专用化工产品。现场有两台锅炉，已向市场监管局申请特种设备停用报注销登记。粉剂生产车间，产生粉尘主要治理设施为2级布袋除尘器，处理后通过15米高排气筒排放；公司水剂生产线，产生废气主要治理设施为2级活性炭处理后通过15米高排气筒排放。现场检查该水剂、固剂生产线未生产，机加工车间正常生产。由第三方出具的近期噪声、污水、有组织废气检测报告显示，各类污染物的排放均符合相关标准。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 长胜汽车修理 厂	92610117MA6U4PJD2K	董小龙		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-25	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该修理厂进行双随机检查，该公司主要为机修，无喷漆工序，已建立危废暂存间，标识标签已上墙，和有资质单位签订处置合同，已建立出入库台帐。	029-86912750	710200	
西安恒泰恒渭 汽车服务有限 公司	91610117MAB12FFQ86	马秋敏		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-1	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，公司主要为机修，未建设喷漆钣金车间，已建设危险废物暂存间，标识标签已上墙。	029-86912750	710200	
西安国康瑞金 制药有限公司	91610117MA6URJQN83	张铨铨		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-1	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，污水处理站正在运行，采用生化法处理；公司建有废水在线监测系统已联网，运维制度已落实，查看该公司COD、氨氮、PH在线排放数据均符合相关排放标准；由第三方出具的废气、废水、噪声监测报告显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安碑林药业 股份有限公司 泾河分公司	916101177578246507	夏志东		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-2-1	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，生产线正常运行，该公司生产过程中包衣、前室、制粒、混合工艺有粉尘产生，该工艺自带滤芯及布袋除尘器处理后排出。公司污水处理站运行台帐完整，采用A/O工艺处理后进入市政管网由八污处理厂处理；危废主要为废试剂、废沾染物、废机油等，检查危废暂存间规范，记录完整，已签订危废处置合同；由第三方出具的废水、锅炉废气、无组织排放监测报告数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西精密金属 集团冶金经销 部西安特种合 金厂	916101042208064000	易文		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-2-1	未发现问 题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机抽查，该公司正常生产。公司主要为生活污水排入化粪池处理后排入市政管网；公司危废为废矿物油、废油抹布及油手套，建有独立储存场所，危废标识规范，管理制度已上墙，签危废处置合同在有效期内；涉声方面采取低噪音设备和减震，由第三方出具的废水、废气、噪音监测报告符合相关排放标准。	029-86912750	710200	

西安众为印务有限公司	91610131710119137D	周顺化		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要进行信封帐单等印刷题生产。危险废物主要为废机油及含油废弃物（废油墨桶、胶桶、活性炭、废灯管、废印版废棉纱等），已签订危废处置合同，现场检查该公司印刷未生产，由第三方出具的有组织废气无组织废气及噪声监测报告均符合排放控制标准。	029-86912750	710200	
西安市高陵区昭慧利众污水处理有限公司	91610117552335837J	何军荣		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-7	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，属于污水再生及再生利用行业，设计粗、细格栅各两组，现场检查一组粗、细格栅正在运行，另外一组处于备用。二沉池池面出水清澈，刮泥机正常运行，生化反应池3组改造完成；消毒采用次氯酸钠液体，每日自动进行加药消毒，加药记录完整，由加药泵通过管道加入接触池前段。该公司已租赁应急污水处理设备已安装并投入运行，专用变压器已安装投入使用，现场共有8组处理设备，2022年厂内又增加6组应急污水处理设备，现场14组中处理设备处于运行状态；2台污泥脱水机正常运行，压滤机暂未运行，近期日产生污泥约10方，现场由污泥料仓收集暂存，执行污泥转运联单转运制度。由第三方出具的污泥监测报告符合城镇污水处理厂污染物排放标准；危废建有危废间，标识规范，地面已做防渗处理，现暂存废液30桶；污水排放口的位置符合规定，设置监测采样点并按照规定安装污染物在线监测仪；自动监测系统正常运行，厂门口电子屏显示出水口在线监测COD、氨氮、PH等排放限值均执行相关标准。	029-86912750	710200	
中国石油集团测井有限公司长庆分公司	91610117MA6TXQ8W86	王延茂		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已取得辐射安全许可证，公司辐射管理制度、辐射安全许可证、岗位职责、年度评估报告、个人剂量档案、应急预案等资料齐全，公司使用放射源进行测井，作业场所在陕北，甘肃的油井气井，现场无法查看。	029-86912750	710200	
陕西明珠建筑配套工程有限责任公司	91610000797921949E	邱艾志		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已长期停产，设备已拆除并已断电。	029-86912750	710200	

西安邦诺电气设备有限公司高陵分公司	91610117MAB11B9N9G	胡双录		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司产品为工频感应热炉，现场检查公司浸底漆工艺正在进行，废气处理设施正常运行，固定污染源排污登记和危废处置合同均在有效期内，由第三方出具的废气及噪声监测报告显示均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
长庆石油勘探局有限公司机械制造总厂	9161000092604236XX	张东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，公司废气主要为焊接烟尘，现场有移动式焊接烟尘净化器17台和2套集中式布袋烟尘净化器对焊接烟尘进行处理；公司已完成固废申报及管理计划备案，一般固废主要是废边角料，危险废物为废有机溶剂、废矿物油、废显影液等，已签订危废处置合同，暂存间标识齐全，台帐较完整，执行电子转移联单制度；由第三方出具的废水、废气、噪音监测报告显示各项污染物排放均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
西安长庆石油工具制造有限责任公司	91610117750247547G	刘庆龙		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，主要从事石油作业工具，生产为机械加工，废气为车间的焊接烟尘，设置集气罩和烟尘净化处理，现场检查污处设施正常运行；固废为边角料，危废主要为废机油、废乳化液、磷化渣，按照要求进行固废申报及管理备案工作，并签订危废处置合同，建有危废暂存间并落实“三防”措施，制度上墙台帐完整，按规定记录台帐，执行危险废物电子联单制度。由第三方出具的废气、废水、噪音监测报告显示各项数据均符合相关排放标准。	029-86912750	710200	
陕西麦里金食品有限公司西安泾河分厂	916101176938464000	何达乘		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-1	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，产品为蛋糕面包。公司正常生产，公司废水为生产冲洗和职工日常用水，污水处理装置正常运行，每月用水量约600吨；废气主要是烤炉油烟废气，已安装6台油烟净化器，对烤炉油烟废气进行处理；公司危废暂存间落实三防措施，标识标志已上墙，危废处置合同在有效期内。	029-86912750	710200	

陕西东联印刷有限公司	916101173111329000	周亮亮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-29	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机抽查，该公司设备已搬离。	029-86912750	710200	
西安牙卫士门诊部有限公司	91610117MAB0TAFM86	郭小春		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该诊所进行双随机检查，现场检查时3名医生正在进行综合治疗作业，该诊所南侧建有一间口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备操作间，设备1台，现场检查时未使用，该诊所已办理辐射安全许可证，该诊所已签订危废合同，该诊所废水主要为生活污水和消毒废水，经处理后排入市政管网，该诊所现场出具医疗废水检测报告，各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区未来汽车修理厂	92610117MA6U7AG53C	邓海芳		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司废水主要为生活污水和餐饮废水，经处理后排入市政管网，该公司废气为烤漆房喷漆产生的喷漆废气和打磨房产生的打磨粉尘，经过滤棉+UV光氧催化废气处理装置处理后排放，打磨房打磨产生的粉尘经过自带除尘器处理，该公司已签订危废合同，标识清楚，台账资料完整。	029-86912750	710200	
西安车城卫民口腔医疗服务有限公司	91610117MAB11FK79N	徐娟娟		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时该公司未进行设备操作作业，建有一间口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备操作间，设备1台，已办理辐射安全许可证和签订了危废合同；废水主要我生活污水和消毒废水，经处理后排入市政管网，现场出具的医疗废水检测报告，各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司泾河加油站	916101175874478044	强红利		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该加油站进行双随机检查，该加油站正常营业，该加油站油气回收装置正常开启，经现场查看监控，该加油站卸油及加油过程中均能按要求操作，正常使用油气回收装置，该加油站废水主要为职工生活废水，经处理后排入八污。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 荣越汽车服务部	92610117MA6UXQMG70	申 洲		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，现场检查时有1名工人正在进行车辆维修作业。该公司主要危废为废矿物油、废机滤，该公司已签订危废合同，危废暂存间标识标志清楚。	029-86912750	710200	
陕西鑫宏宇防腐科技有限公司	91610117065309180U	陈金鏢		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要产品为油套管内防腐，该公司废气经配套设施处理后排放，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已签订危废合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证，该公司出具的检测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
陕西联创玻璃工程有限公司	916101177836545527	姚从明		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已落实二级应急响应措施，作业时配套的二级活性炭吸附装置运行正常，该公司废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后排放，该公司已办理排污许可证，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司现场出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
陕西航天德林科技集团有限公司	91610000677943836W	林忠灿		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已落实二级应急响应措施，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理辐射安全许可证。	029-86912750	710200	
西安西铁泰和兴实业有限公司	916101177669509905	谢志立		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司废气主要为注塑工序、乳胶搅拌工序产生的非甲烷总烃和食堂油烟废气，经配套设施处理后排放，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，台账资料完整。	029-86912750	710200	

西安英诺威森铝业有限公司	916101170916554079	林建立		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司主要产品为铝单板，现场检查时该公司已落实二级应急响应措施，该公司废气经配套的设施处理后排放，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，现场出具的检测报告各项检测结果均在限值范围内，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安康亮包装有限公司	9161011772628011X6	王亮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已落实二级应急响应措施，该公司主要废气为印刷、吹膜、复膜工序产生的有机废气经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后排放，现场检查时运行正常，食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，危废台账资料完整。该公司已办理排污许可证，该公司出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
维克托阀门集团有限公司	91610000691107279G	王玉田		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，台账资料完整，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安石油机械有限公司	916101022206852248	张琪		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司已签订危废处置合同，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西亿宏源再生资源有限公司	91610117MA6UWGLY54	权伟		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要经营废旧电池回收、贮存及转运，该公司已办理排污许可证，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，危废台账资料完整，该公司废气主要为硫酸雾，硫酸雾经集气罩收集后经碱性喷淋装置处理后排放，该公司废水主要为生活污水，经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	

陕西鑫鼎石化物资有限公司	916100007197495220	许靖		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废水主要为生活污水，经处理后排入市政管网，该公司废气主要为气体充装过程中少量逸散，对环境影响小。	029-86912750	710200	
陕西天酬勤环保科技有限公司	91610117MA6WPQ7X9B	郭赛赛		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已停产，该公司主要经营废旧电池回收、贮存及转运，该公司已办理陕西省危险废物经营许可证，该公司危废交由有资质单位处置，危废暂存间标识标志清楚，危废台账资料完整，该公司突发环境事件应急预案已向我单位进行备案，该公司废气主要为硫酸雾和餐饮油烟，硫酸雾收集后经碱性喷淋装置处理后排放，餐饮油烟经油烟净化器处理后达标排放，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西金豫伞防水材料工程有限公司	91610111MA6TXECJ47	张红灿		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已安装沥青烟气净化处理系统处理生产过程中浸油工序和沥青搅拌过程中产生的沥青烟气，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西鼎合报废汽车回收拆解有限责任公司	916100007412900410	刘勇		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废气经配套的污染物治理设施处理后排放，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已签订危废处置合同，危险废物暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证，该公司现场出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	

高陵蓝晓科技新材料有限公司	91610117073426803N	高月静		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已落实二级应急响应，限产20%，该公司正常生产，该公司主要产品为特种树脂，该公司聚合车间、聚合干燥车间、官能化车间废气处理后排放，污处设施运行正常，该公司污水处理站各构筑物池顶均加盖覆盖，对各级处理池恶臭气体进行收集处理，现场检查时运行正常，该公司废水处理后进入市政管网，该公司已签订危险废物处置合同，危废暂存间标识清楚，该公司已办理排污许可证，该公司为土壤污染重点单位，已完成2023年土壤污染隐患排查，该公司现场出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安笨笨畜牧有限公司	916111057759228877	陈亮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已落实二级应急响应措施，现场检查时正常生产，该公司主要经营生猪屠宰和加工分割，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司废气经配套的设施处理后排放，该公司已签订危废处置合同，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安鑫业汽车零部件有限公司	91610117065319602X	刘海潮		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司主要产品为汽车托架、横梁、支架，该公司废气经配套的设施处理后排放，现场检查时运行正常，该公司现场出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内，该公司已签订危废处置合同，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
陕西永光电力电缆制造有限公司	91610117745049941T	路建卫		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司主要产品为电线电缆，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司废气经配套的设施处理排放，现场检查时运行正常，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安通用开关电气有限公司	91610117333688069X	张争红		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司每个喷漆房配套建有废气处理设施，现场检查时污处设施运行正常，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚。	029-86912750	710200	

陕西荣平工贸 有限公司	91610000762559409F	张玉平		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在运营，该公司主要经营煤炭仓储、集运及分筛，现场检查大棚已进行全密闭，检查时大棚内除尘设施能正常运行。	029-86912750	710200	
陕西日新石油 化工有限公司	91610117694900950Q	李宇涛		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司储罐区废气主要为有机溶剂装卸过程中产生的有机废气，现场按环评要求装卸采用一级尾气回收系统，罐装采用二级尾气回收系统，检查时未进行装卸、罐装作业，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，台账资料完整，该公司已办理排污许可证，该公司制定的突发环境事件应急预案已向我单位备案。	029-86912750	710200	
陕西越众混凝 土有限公司	91610000694943774N	张志良		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后定期拉运，生产废水经三级沉淀池处理后进入清水池循环利用，不外排，该公司废气经布袋除尘器处理后排放，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安欧德橡塑 技术有限公司	916101177428481317	薛勇		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，该公司废气经配套的设施处理后排放，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证，该公司废水经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	
西安阿士丹涂 料有限公司	91610117097884024M	陈顺华		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废气主要为投料时产生的粉尘，投料时应洒水抑尘，降低投料高度，同时骨料加注口设置阻尘板，有效减少粉尘排放，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已取得排污许可证，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，台账资料完整。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 易新汽车美容 服务部	92610117MA6U0ENW1N	张小兵		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常运 行，该公司废水经处理后排污市政管网，该 公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识 标志清楚。	029-86912750	710200	
西安远航真空 钎焊技术有限 公司	91610132775921016Y	刘洋		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生 产，该公司废气主要为少量钎焊废气，该公 司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标 志清楚，危废制度已上墙。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 永浪汽车养护 店	92610117MAB0HU7P04	薛荣荣		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-19	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生 产，该公司已签订危废处置合同，危废暂存 间标识标志清楚，台账资料完整。	0	710200	
佛山市南海区 匠星门业有限 公司西安分公 司	91610117MA6TXX1W20	黄山盛		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生 产，该公司主要产品为铝合金门窗，该公司 废气经配套设施处理后排放，现场检查时运 行正常，该公司废水主要为生活污水和玻璃 清洗机产生的废水，生活污水排入厂内化粪 池，玻璃清洗机产生的废水经过沉淀后循环 利用，不外排。该公司已签订危废处置合 同，危废暂存间标识标志清楚。	029-86912750	710200	
陕西博维汽车 零部件有限责 任公司	91610117668660009M	贾建明		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生 产，该公司废气主要为热压废气，经集气罩 收集后进入二级活性炭吸附装置处理后排 放，现场检查时运行正常，该公司已签订危 废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该 公司废水经处理后排入市政管网，该公司已 办理排污许可证，该公司现场出具的检测报 告各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安德森新能 源装备有限公 司	916101175702067486	崔健		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-22	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产， 该公司废水经处理后排入市政管网。	029-86912750	710200	

陕西中兴林产 有限责任公司	91610117709999683J	刘忠新		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-22	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司由于原料中断主生产线无法生产，生物质锅炉停运，该公司装有烟气自动在线监测系统，该公司已签订危废合同，危废暂存间标识清楚，台账完整，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已办理辐射安全许可证，该公司出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安斯克达机 械制造有限公 司	91610117051585002F	毛玉鹏		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，现场检查时要求该公司定期对有燃烧爆炸等风险的环保设施及厂区安全进行安全风险评估，防范安全事故。	029-86912750	710200	
陕西华强涂装 技术有限公司	916100006679755437	李永海		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司生产时产生的废气经配套设施处理后排放，该公司废水经污水处理站处理后排入市政管网，检查时污水处理站正常运行，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	
西安裕彩科技 有限公司	91610117MA6TYUEC98	贾西磊		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司废气经配套设施处理后排放，该公司现场出具的监测报告各项监测结果均在限值范围内，该公司废水经处理后排入市政管网，该公司已办理排污许可证，该公司已签订危废处置合同，危废暂存间标识标志清楚。	029-86912750	710200	
西安永晟汽车 零部件有限公 司	91610117MABOLEJN9R	黄艳		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-01-24	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要产品为汽车座椅泡沫，该公司废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，该公司废气主要为开模过程中产生的非甲烷总烃，经二级活性炭吸附装置处理后排放，该公司已签订危废合同，该公司已办理排污许可证。	029-86912750	710200	

西安金阳管业有限公司	91610117065343450D	章启荣		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-01-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司主要产品为塑料管材，该公司废气主要为挤出机出料口产生有机废气，集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后排放。该公司主要危废为废机油、废活性炭，该公司已签订危废合同，该公司已办理排污许可证，该公司废水为生活污水经化粪池处理后外运肥田。	029-86912750	710200	
西安大业食品有限公司	91610117073412428W	王浩旭		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时污水处理站正在运行，加药记录完整，该公司出具了一份由第三方监测的有组织废气和噪声监测报告，检测结果符合相关标准。该公司已办理排污许可证，并在有效期内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区杨文娟口腔诊所	92610117MA6UJCJ45G	杨文娟		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该诊所进行双随机检查，该诊所已办理辐射安全许可证，并在有效期内。该诊所现场提供一份由第三方出具的个人剂量监测报告和场所辐射检测报告，各项监测结果均在限值范围内。该诊所已按要求报送辐射安全年度评估报告，已制定辐射事故应急预案。该诊所设有医疗废物暂存间一座，标志标识清楚，台账记录完善。	029-86912750	710200	
西安泰达环保科技有限公司高陵分公司	916101173337323000	何勤		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司危废暂存间内无危废堆放，由第三方全部拉运，现场提供转移联单，因产生危废的生产线已停止生产，该公司现不涉及危废产生。现场检查时该公司利器盒生产线、塑料袋生产线设备已全部拆除。该公司现场提供一份废水检测报告和噪声监测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 肉食品联合加 工厂	91610117221127910K	穆兴武		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该加工厂与高陵区污水处理厂签订废水委托处置协议。该厂已编制了自行监测方案。该公司生产废水主要拉运至高陵区污水处理厂，记录完整，执法人员现场检查时要求该公司定期对有燃烧爆炸风险的环保设施进行安全风险评估，并留存资料，防范安全事故。该厂现场提供一份由第三方出具的第四季度废水、噪声监测报告，各项检测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
湾子污水处理 站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，检查时该污水处理站正常运行。污泥存放于厂区污泥池内，该公司与第三方签订危险废物处置合同并在有效期内，该污水站提供一份由第三方出具的废水检测报告，报告结果显示各检测项目均符合相关标准。	029-86912750	710200	
陕西八达岭新 居木业有限公 司	91610117MAB0H4GTX1	方五莱		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-1-13	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，污处设施正常使用，该公司环保用电监控系统已安装安，该公司委托第三方对噪声、废气进行监测，监测报告结果均符合相关标准。该公司第三方签订危险废物处置合同并已办理排污许可证登记，时间均在有效期内。	029-86912750	710200	
西安华科环保 科技有限公司	91610117MA6TX24803	胡婷婷		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-1-30	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未运营，处于停产状态。	029-86912750	710200	
西安德富祥食 品有限公司	91610117097880031G	郭崇旭		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-1-16	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时，该企业正在生产。生产车间脉冲布袋除尘器正常运行；该公司现场提供了一份由第三方出具的例行监测监测报告，报告显示该公司有组织废气、废水、噪音检测结果均符合相关标准。该公司现场提供了一份由第三方出具的例行监测监测报告，报告显示氮氧化物符合相关标准。该公司与第三方签订危险废物处置合同，并在有效期内。	029-86912750	710200	

东樊污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，该污水处理站未运行，正在提标改造，污水全部拉运至古城村污水处理站进行处理。污泥存放于厂区污泥池内，定期拉运。	029-86912750	710200	
西安深恒环保科技有限公司	91610117MA6W4A0A8L	区维民		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-16	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产，该公司未燃尽炉渣为一般工业固废，经筛选后运往高陵区垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。该公司现场提供一份由第三方出具的噪声、废气检测报告，结果均符合相关标准。该公司与第三方签订危险废物委托处置技术服务合同书，执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等安全风险的环保设施进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	
北樊污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，现场检查时该污水处理站正常运行。该公司与第三方签订危险废物处置合同，并在有效期内。该污水站提供一份由第三方日出具的废水检测报告，报告结果显示各检测项目均符合相关标准。	029-86912750	710200	
古城污水处理站	9161010078357814X8	孙锐		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该污水处理站正常运行。污水处理量日均值：设计量300吨，实际处理量：275吨。污泥产生量日均值：设计量：0.3吨，实际：未产生，污泥存放于厂区污泥池内，定期拉运。该公司现场提供一份第三方提供的废水监测报告，各项监测结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
西安兴源顺实业有限公司	91610117MA6WJ3EWHH	孟雅平		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常生产，车间内设备有：纸杯机二十一台，平压机三台，柔印机一台，该公司与第三方签订危险废物处置合同，该公司现场提供一份由第三方出具的废气、噪声监测报告，各项检测结果均在限制范围内。执法人员现场检查时要求该公司定期对有燃烧爆炸风险的环保设施进行安全风险评估，并留存资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	

西安威尔精密技术有限公司第一分公司	91610117MA6WXBU08C	仲奕		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在进行生产，该公司与第三方签订危险废物处置合同，该公司现场提供一份由第三方出具的废气检测报告，各项检测结果均在限值范围内。该公司已办理固定污染源排污登记，并在有效期内。	029-86912750	710200	
西安泾渭康恒环境能源有限公司	91610117MA6URF6U79	牛志光		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-16	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，检查时该公司生态环境领域涉及风险点为公司飞灰暂存库内暂存飞灰。现场对该公司生态环境领域风险点进行检查，该公司飞灰暂存库已建设完毕，公司废矿物油与第三方签订处置合同。执法人员现场检查时要求该公司定期对有燃烧爆炸风险的环保设施进行安全风险评估，并留存资料，防范安全事故。该公司现场提供一份由第三方出具的无组织废气检测报告，各项检测结果均在限制范围内。	029-86912750	710200	
西安市百富饲料有限公司	916101176732722000	刘宾		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司未生产。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入市政管网。该公司废气主要为生产过程中产生的粉尘，该公司已办理固定污染源排污登记，该公司现场提供一份与第三方签订的危险废物处置合同，并在有效期内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区中王农产品专业合作社	93610117678640757Q	吕练武		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，项目废水主要为生活污水和生产污水，生产废水主要为定期排放的鸡舍冲洗废水，与员工生活污水经化粪池处理后，排入沼气池进行发酵，经沼气池处理后最终运至合作社农作物种植区农田灌溉。项目废气主要为鸡舍恶臭、有机肥发酵恶臭气体及有机肥破碎筛分工序产生的粉尘，鸡舍通过加强鸡舍通风，及时清理粪便，定期喷洒消毒剂及空气清洁剂，有机肥发酵恶臭通过加强厂区内绿化，密闭有机肥原料仓库、发酵车间，合理设置通风换气装置等措施减少恶臭气体扩散，筛分工序粉尘安装气体收集罩收集的气体由袋式除尘器处理，经15米高排气筒排放。该合作社已签订危险废物处置合同，并在有效期内。	029-86912750	710200	

西安市高陵区固德口腔诊疗有限公司	91610117MAB0W59W4A	王斌	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-24	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常营业，该诊所已办理辐射安全许可证，并在有效期内。该诊所现场提供一份由第三方出具的场所辐射防护检测报告和个人计量报告，各项检测结果均在限值范围内。现场该诊所提供一份污水处理设备运行记录，查看记录，记录完整。	029-86912750	710200	
何村污水处理站	9161010078357814X8	孙锐	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-25	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该污水处理站进行双随机检查，污泥存放于厂区污泥池内，定期拉运至张家村污水处理站进行板压滤，压滤成型的泥饼交由第三方进行处置（处置方式：储存）。该公司与第三方签订危险废物处置合同，该污水站提供一份由第三方出具的废水检测报告，报告结果显示各检测项目均符合相关标准。	029-86912750	710200	
西安市鸣源禽畜养殖农民专业合作社	936101173110743000	王长安	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该养殖厂进行双随机检查，现场检查该养殖厂整体流程：鸡舍投鸡→产粪→利用自动刮粪机将鸡粪进行收集（每天两次）→采用装载机将鸡粪集中存放于堆粪场发酵拉运。建有一座100立方米堆粪场，已按照要求落实防雨、防渗、防外溢措施，场内有少量的鸡粪正在进行发酵。废水主要为每淘汰一批蛋鸡对鸡舍进行冲洗后产生的废水进入沼气池处理后由农户进行拉运至自家农田进行灌溉。	029-86912750	710200	
陕西德姆赛特环保科技有限公司	91610117MA6WXX3N4G	向忠根	西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-17	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，公司未生产，该公司现场提供一份与第三方签订的危险废物处置合同。该公司突发环境事件应急预案已完成备案，该公司排污许可证已完成办理并在有效期内。该公司现场提供一份由第三方出具的噪声、废气、废水检测报告，各项检测结果均符合要求。执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等安全风险的环保设施进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	

陕西高环环境治理有限公司	91610117MAB0JKAGXQ	胡 飞		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-1-18	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，厂房内暂无危险废物，该公司现场提供一份第三方编制的土壤及地下水自行监测方案和土壤污染隐患排查报告。该公司已办理排污许可证，并在有效期内。该公司现场提供一份与第三方签订的危险废物处置合同，该公司突发环境事件应急预案已备案，执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等安全风险的环保设施进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。该公司现场提供一份2024年度自行监测方案。该公司现场提供一份危险废物转移联单，接收单位为陕西绿林环保科技有限公司。	029-86912750	710200	
陕西西京消防设备有限公司	91610117MA6W2RM01Q	武启源		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-6	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司现场无人，主要生产设备已搬离，现场无生产迹象。	029-86912750	710200	
陕西康达尔农牧科技有限公司	916101172211232000	刘玉瑞		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正在生产，该公司与第三方签订危险废物委托收集合同，并在有效期内。该公司现场提供一份第三方提供的废气、噪声监测报告，各项检测结果均在限值范围内。执法人员现场检查时要求该公司定期对有燃烧爆炸风险的环保设施进行安全风险评估，并留存资料，防范安全事故。	029-86912750	710200	
西安爱美佳医疗服务有限公司	91610117MA6X4Q6E33	闫 青		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，场检查时，该公司正常经营，该公司已办理辐射安全许可证，并在有效期内，现场提供一份由第三方出具的辐射场所监测报告，结果符合相关标准；现场提供一份第三方出具的个人剂量检测报告，结果符合相关标准。该公司提供一份与第三方签订的医疗废物处理协议，并在有效期内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区顺达汽车维修保养中心	92610117MA6UJ4PM91	张 顺		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-2-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该保养中心正常营业，该保养中心废水主要为生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，洗车废水经二级沉淀池进行处理，后排入市政管网。3该保养中心建有一座危险废物暂存间，标志标识清楚，防范措施到位。该保养中心现场提供一份与第三方签订的危险废物处置合同，并在有效期内。	029-86912750	710200	

西安市高陵区 庙西建营家庭 农场	91610117MA6TX4NX1G	谢小龙		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-5	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该家庭农场废水主要为养殖废水，通过沉淀池进行处理，进入沼气池，最终拉运至农田灌溉。该家庭农场废气主要为养殖棚粪便臭气，通过自然通风、及时清理粪便和种植绿植减少环境影响。该家庭农场一般固废主要为粪便，通过及时拉运至农田施肥。	029-86912750	710200	
陕西华亿养殖 有限公司	91610117MA6U75N54G	惠彩静		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-6	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常运营。该公司废气为猪舍猪粪堆产生的氨、硫化氢，采取清洁猪舍、喷洒除臭剂降低环境影响。该公司废水分为生活污水和猪舍清洗废水，统一排入化粪池、三格沉淀沼气池进行处理，最终用于农田施肥。该公司一般工业固废主要为猪粪，猪粪经收集后进行堆肥，用于农田施肥。该公司废注射器、废药品暂存于厂区内暂存间，委托第三方进行处置。	029-86912750	710200	
西安康尔特农 业科技有限公 司	916101175831924000	谭惠林		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-2-28	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司已向我局报备停产，执法人员现场检查时要求该公司定期对燃烧爆炸等风险的环保设施进行安全风险评估，并保留资料，防范安全事故。该公司现场提供一份 废气、噪声监测报告，各项监测结果均在限制范围内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 麦张养殖场	92610117MA6U6PJ90Q	张建清		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-4	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，该养殖场正常经营，该养殖场废水主要为养殖废水，通过沼气池进行处理，最终拉运至农田灌溉。该养殖场废气主要为沼气池和养殖棚粪便臭气，通过排气扇换气减少环境影响。该养殖场一般固废主要为牲畜粪便，一部分通过及时拉运至农田施肥，一部分通过沼气池进行处理。	029-86912750	710200	
西安市高陵区 魏勇口腔诊所	92610117MA6UL3TQ51	魏 勇		西安市生态 环境局高陵 分局	不定向	2024-3-4	未发现问题	对辖区内的 排污单位进 行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时，该诊所正常经营，该诊所现场提供一份第三方出具的辐射场所监测报告和个人计量检测报告，结果符合相关标准。该诊所提供一份与第三方签订的医疗废物处理协议，并在有效期内。该诊所废水主要为生活污水和消毒废水，该公司建有一台医疗废水处理设备，废水经处理后排入市政官网。	029-86912750	710200	

高陵庙西小艳家庭农场	916101170966676000	黄小艳		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-4	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该家庭农场废水主要为养殖废水，通过沉淀池进行处理，最终拉运至农田灌溉。该家庭农场废气主要为养殖棚粪便臭气，通过自然通风、及时清理粪便和种植绿植减少环境影响。该家庭农场一般固废主要为粪便，通过及时拉运至农田施肥。	029-86912750	710200	
西安程师傅建材科技有限公司	91610117MA6UPCP117	程坤		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-7	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，现场检查时，该企业未生产；该公司提供一份第三方出具的有组织废气、无组织废气该、噪声监测报告。报告显示该公司有组织废气、无组织废气、噪声均符合相关标准。	029-86912750	710200	
西安富士得化学衍生物有限责任公司	9161011229440240XW	侯卫东		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-20	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该企业未生产。	029-86912750	710200	
西安市高陵区永峰汽车修理部	92610117MA6UENL91X	张永锋		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-22	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司正常经营，现场检查时该公司未进行设备操作作业。该公司提供了一份与第三方签订的汽修厂危险废物处置合同和由第三方转运危废（废机油）转运单并在有效期内。	029-86912750	710200	
西安市高陵区中王农产品专业合作社	93610117678640757Q	吕练武		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-21	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该合作社正常经营，该合作社废水主要为养殖废水，通过沉淀池进行处理，最终拉运至园区内农田灌溉。该合作社废气主要为蛋鸡养殖、沼气生产和有机肥生产过程棚中产生的恶臭气体，通过自然通风、及时清理粪便和种植绿植减少环境影响。该家庭农场一般固废主要为粪便，通过及时拉运至农田施肥。	029-86912750	710200	
陕西诚迈卓达再生资源回收有限公司	91610117MABOXTRQ04	秦建伟		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-26	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该公司现场无人，主要生产设备已撤离，现场无生产迹象。	029-86912750	710200	

中国石油天然气股份有限公司陕西西安销售分公司高陵兴隆源加油站	91610117MAB0HCB10T	强红利		西安市生态环境局高陵分局	不定向	2024-3-27	未发现问题	对辖区内的排污单位进行现场检查	对该公司进行双随机检查，该加油站建有加油机4台，该加油站已安装三次油气回收。该加油站废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政管网。加油站与第三方签订危险废物委托处置合同，并在有效期内。该加油站突发环境事件应急预案已完成备案，该加油站现场提供一份由第三方出具的噪声监测报告，结果均在限值范围内。	029-86912750	710200	
--------------------------------	--------------------	-----	--	--------------	-----	-----------	-------	-----------------	---	--------------	--------	--